


Instrucciones de instalación de la abrazadera Emperor

- 1) Retire la tuerca.
- 2) Retire la almohadilla de base (si fuera necesario) y atornille la abrazadera a la estructura de soporte con la posición de fijación central o las dos posiciones de fijación exteriores.
- 3) Vuelva a poner en su sitio la almohadilla conveniente e instale los cables.
- 4) Cierre el brazo con bisagra y vuelva a encajar la tuerca (requiere una llave de 18 mm). Hay que mantener la cabeza del tornillo en una posición en la que, con tan solo una herramienta eléctrica, se pueda apretar la tuerca desde un lado.
- 5) **Importante:** no apriete demasiado la abrazadera. El revestimiento debe asegurar los cables pero no tiene que estar apretado de manera que los cables sobresalgan a los lados de este.

Cables en trébol



Cables simples



Tenga en cuenta que: el desgaste por rozamiento es un fenómeno que puede suceder al utilizar piezas de sujeción de acero inoxidable. Una ruptura en la capa de óxido protectora del material conlleva que el tornillo de sujeción y la tuerca queden unidos. Para reducir el desgaste por rozamiento, se debe evitar aplicar presión y velocidad excesiva durante la instalación. Si experimenta problemas, puede usar lubricantes durante su aplicación. Por favor, póngase en contacto con Ellis Patents para más información.